



شرایط ایمنی و محیطی کار با دستگاه :

دمای محیط : 5°C تا 35°C

رطوبت محیط : 35٪ تا 95٪

حتما هنگام شروع تست درب محافظ بسته شود.

بعد از اتمام تست حتما 15 دقیقه پمپ و کیوم روشن بماند.

