

دستگاه پروفایلمتر لیزری سطح اجسام (LPM-L1)

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

پوشش دستگاه به گونه‌ای طراحی و انتخاب شده است که از ورود گرد و غبار به داخل دستگاه جلوگیری شود بنابراین برای بالا بردن ضریب اطمینان از سلامت محیط ، محیط عاری از گرد و غبار و فضای بسته برای نگهداری دستگاه ایده‌آل است .

بر روی نمونه نیز نباید آلودگی وجود داشته باشد ، زیرا خطای دستگاه را افزایش خواهد داد .

