

شرایط محیطی لازم :

دمای هوا : ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد

رطوبت هوا: ۶۰ درصد رطوبت نسبی

محل قرار گیری: سطح صاف و تراز بودن دستگاه