

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری
دستگاه کوانتومتر **Total Scan 3000**

15-30°C	دمای محیط
2°C در ساعت	حداکثر تغییرات دمای محیط
30-80%	رطوبت نسبی محیط
ولتاژ مورد نیاز 230 V (+10%/-10%) تکفاز با محافظ ارت	
جریان مورد نیاز 1.6/3.2 A غیر از مانیتور و پرینتر	
50 - 60 Hz	فرکانس مورد نیاز
کمتر از 1Ω	گراند
تصفیه کننده آرگون	برای دقت های بالا و پایه های آهن مورد نیاز است
خلوص آرگون مورد نیاز 99.998%	
فشار آرگون مورد نیاز حداقل ۹ بار	
دبی آرگون مورد نیاز 4.0 l/min در حین نمونه گیری 0.9 l/min در حالت آماده بکار	