

شرایط محیطی نصب و راه اندازی سیستم آموزشی اعلام سرقت مدل SA-A01

- 1- مجهز بودن آزمایشگاه به برق تک فاز با فیوز حفاظتی 25A
- 2- مجهز بودن کارگاه به ترانس ایزوله تک فاز 25 آمپر
- 3- مجهز بودن کارگاه به کف پارکت
- 4- مجهز بودن کارگاه به مازول کنترل دما بین 10 تا 55 درجه
- 5- مجهز بودن کارگاه به کنترلر رطوبت بین 20 تا 70 درصد
- 6- مجهز بودن کارگاه به چاه ارت
- 7- ایجاد روشنایی به میزان 150 تا 200 لوکس
- 8- این کارگاه نیاز به یک سیستم با قابلیت اتصال LAN و USB و HDMI را دارد
- 9- دیتا پروژکتور