

شرایط محیطی لازم برای دستگاه آزمایش افت‌های سامانه لوله‌کشی (FM-E04)

- نور مناسب محیط برای خواندن روتامتر، بارومترها، مانومترها و تابلوی مدرج
- استفاده از آب مقطر برای جلوگیری از رسوب‌گذاری
- دمای مطلوب کاری آزمایشگاه: ۱۰ تا ۳۰ درجه سلسیوس
- رطوبت محیط کاری آزمایشگاه: ۱۰ تا ۹۰ درصد

