

- درجه حرارتی که در آن قیر حالت نرمی پیدا میکند را نقطه نرمی میگویند
- نقطه نرمی قیر توسط آزمایش حلقه و گلوله سنجیده میشود

مشخصات فنی	
وسایل نرمی قیر	نام
۳.۵ گرم	وزن توپ
میلیمتر ۳۷۵.۰*۲۲.۰*۲۰.۰	ابعاد
۳.۷ کیلو گرم	وزن

