



پیوست ۴

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه :

- ۱ - برق 220 VAC و مجهز به سیستم ارتینگ
- ۲ - دمای محیط 5-30 °C
- ۳ - میز دستگاه باید دارای استحکام مناسب برای تحمل وزن دستگاه و جلوگیری از لرزش آن در حین کار باشد .
- ۴ - محیط آزمایشگاهی و دور از گرد و غبار