



شرایط محیطی مناسب برای کار با لیزر 1ω-QPM60 و نگهداری آن

شرایط مناسب کاری برای این دستگاه در این جدول آمده است:

شرایط کاری	
16 – 30°C	دمای محیط
20 – 40% (non-condensing)	رطوبت نسبی
220 V AC , single phase 50/60 Hz	شرایط برق

شرایط نگه داری این لیزر در جدول زیر آمده است:

شرایط نگه داری	
10 – 40°C	دمای محیط
20 – 80% (non-condensing)	رطوبت نسبی