



بسمه تعالی

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری دزیمتر محیطی پرتوهای ایکس و گاما برای میدان های پالسی

مدل NT-322

جهت نصب و نگهداری دستگاه شرایط زیر مورد نیاز است:

دمای محیط ۲۰- تا ۵۰+ درجه سانتی گراد

رطوبت نسبی تا ۹۵٪