

Qeshm Voltage

مجموعه آموزشی CNC
QV-CNC-STAND-B



شرایط محیطی نصب و راه اندازی مجموعه آموزشی CNC به شرح ذیل میباشد:

محل استقرار

1. دستگاه CNC قابلیت استفاده در تمام آزمایشگاه های برق و کنترل استاندارد را دارا می باشد. این دستگاه می بایست در محیط Indoor با مساحت حداقل ۱۶ مترمربع با سطح مسطح و کاملاً تراز و به دور از کابل‌های فشار قوی مورد استفاده قرار گرفته و دور از تابش مستقیم آفتاب باشد.
2. وجود برق سه فاز 380 V AC
3. وجود یک دستگاه کامپیوتر جهت برنامه نویسی

دمای محیط

شرایط دمایی بهینه برای این دستگاه بین 10 تا 40 درجه سانتیگراد می باشد.

رطوبت هوا

رطوبت بهینه برای دستگاه بین 0 تا 50 درصد می باشد.

نصب و راه اندازی و نگهداری مجموعه آموزشی در شرایط ذیل پیشنهاد نمی شود:

محیط Out door

محیط با رطوبت بالا

محیط با دمای بالا

محیط با نویزپذیری بالا و برق فشار قوی

محیط نصب ست باید عاری از هرگونه رطوبت و گرد و غبار، لرزش و ارتعاشات باشد. دستگاه باید دور از محیط کارگاهی قرار گیرد و سطحی که ست روی آن قرار میگیرد تراز باشد.