

شرایط محیطی لازم برای دستگاه آزمایش تعادل اجسام شناور (FM-E02)

- نور مناسب محیط برای خواندن تابلوی مدرج و زاویه
- استفاده از آب مقطر برای جلوگیری از رسوب گذاری
- دمای مطلوب کاری آزمایشگاه: ۱۰ تا ۳۰ درجه سلسیوس
- رطوبت محیط کاری آزمایشگاه: ۱۰ تا ۹۰ درصد

