

شرایط محیطی نصب و راه اندازی سیستم آموزشی برق صنعتی و ساختمان

- 1- مجهز بودن آزمایشگاه به برق سه فاز با فیوز حفاظتی 25A
- 2- مجهز بودن کارگاه به ترانس ایزوله سه فاز 25 آمپر
- 3- مجهز بودن کارگاه به کف با عایق پلاستیکی به ضخام 5 میلی متر
- 4- مجهز بودن کارگاه به ماژول کنترل دما بین 10 تا 55 درجه
- 5- مجهز بودن کارگاه به کنترلر رطوبت بین 20 تا 70 درصد
- 6- مجهز بودن کارگاه به چاه ارت
- 7- مجهز بودن کارگاه به تابلو برق توزیع اصلی جهت اتصال جرادگاه هر تابلو جهت کنترل مریبی
- 8- ایجاد روشنایی به میزان 150 تا 200 لوکس