



ویرا ابزار آزما

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

دستگاه میز لرزان دو محوری سه درجه آزادی

- آزمایشگاه سر پوشیده به مساحت حداقل ۵۰ متر مربع و ارتفاع حداقل ۴ الی ۵ متر - کف صلب (رادپه) به ابعاد حداقل ۵ در ۵ متر و یا متناسب با ابعاد پی میز، با فرکانس طبیعی بالاتر از ۱۰۰ هرتز	محل نصب (میز یک درجه آزادی)
- آزمایشگاه سر پوشیده به مساحت حداقل ۸۰ متر مربع و ارتفاع حداقل ۴ الی ۵ متر - کف صلب به ابعاد حداقل ۵ در ۵ متر با فرکانس طبیعی بالاتر از ۱۰۰ هرتز	محل نصب (میز دو درجه آزادی)
• برق شهری ۲۲۰ ولت - سه فاز	برق
• جرتقیل های متحرک	تجهیزات جانبی لازم