

شرکت پویافر آزما

مشخصات فنی دستگاه میز اپتیکی PFA-3DAT

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

۱. دمای ۵۰ درجه و رطوبت ۷۰ درصد

شرایط کالیبراسیون:

یک قطعه مکانیکی برای سوار نمودن قطعات اپتیکی می باشد و نیاز به کالیبراسیون ندارد.

آزمون تحویل دهی:

۱. میزچه را بر روی میز اپتیکی و یا میز آزمایشگاهی قرار دهید.
۲. قطعه را بر روی میزچه ببندید و هر یک از پیچ های میکرومتری را ببیچانید و حرکت در هر یک از جهات بررسی نمایید.
۳. پیچ ها به راحتی چرخیده و حرکت در هر یک از جهات را باعث می گردد.

