

شرایط نصب دستگاه خشک کن پاششی

محل نصب دستگاه باید دارای شرایط زیر باشد:

الف- دارای فونداسیون بتنی به ابعاد ۴ متر در ۲ متر به صورت کاملاً تراز باشد.

ب- برق با شرایط لازم (تک فاز یا سه فاز) و ولتاژ و جریان لازم در نزدیک ترین نقطه به محل نصب فراهم باشد.

پ- آب لوله کشی با مشخصات لازم در نزدیک ترین نقطه به محل نصب در دسترس باشد.

ت- خط هوای فشرده با حداقل فشار ۴ بار پس از رگولاتور در نزدیک ترین محل به دستگاه در دسترس باشد (در صورت تقاضای مشتری برای اتمایزر دو سیاله).

ث- امکان اتصال زمین برای دستگاه وجود داشته باشد.

ج- مواد لازم برای تست دستگاه پس از نصب فراهم باشد.