



توضیحات	شرایط محیطی لازم
	نفت خام مرده (اختیاری، در صورت نبود مواد استاندارد تست زده می شود)
	محیط آزمایشگاهی ایزوله ۲ متر ۲×۲ متر
	میز آزمایشگاهی بدون لرزش
	کپسول هوا یا کمپرسور
	سینک آزمایشگاهی
	دوربین فیلم برداری
	دستمال کاغذی
	برق شهری
	آب مقطر

