

شرایط محیطی نصب و راه‌اندازی سیستم‌های اندازه‌گیری UMS-4/8/12/16 و SMU-4/8/12/16 به شرح زیر است:

- شرایط شبیه به اتاق آزمایشگاه و به دور از کابل‌های فشار قوی و فرستنده‌های بی‌سیم پر توان
- از برق دارای سیستم ارت برای تغذیه دستگاه و کامپیوتر استفاده شود.
- حداقل مشخصات کامپیوتر برای استفاده بدون مشکل از دستگاه‌های اندازه‌گیری به شرح زیر است:
 - RAM 8GB
 - CPU i5

برای دستیابی به دقت بیشتر، بهتر است قبل از شروع داده برداری حدود ۵ دقیقه زمان برای Warm UP دستگاه در نظر گرفته شود. این توصیه برای سایر تجهیزات ابزار دقیق ساخت داخل یا خارج کشور توصیه می‌شود.