

کالیبراسیون توسط کارشناس فنی شرکت در محل انجام خواهد شد. کالیبراسیون سنسور دمایی صورت می‌پذیرد یا گواهی کالیبراسیون آن ارائه می‌شود. دستگاه با مقایسه مقدار ضریب رسانایی قطعه نمونه با مقدار استاندارد کالیبره می‌شود.

محدوده کاری دستگاه در دمای بین ۲۰- تا ۵۰ درجه سانتی گراد و برق تکفاز ۱۶ آمپر است؛ احتیاج به شرایط دیگری نمی‌باشد.