

شرایط محیطی نصب دستگاه پوشش دهی دکتر بلید

۱- اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۱۰۰ متر مربع

۲- کنتور برق تک فاز ۶۰ آمپر

۳- اتصالات تخلیه فاضلاب

۴- چاه ارت

۵- آزمایشگاه یا اتاق مجهز به سیستم تهویه