

شرایط محیطی نصب و نگهداری دستگاه

- دمای بهینه برای عملکرد مناسب دستگاه  $20 \pm 5$  است.
- رطوبت محیط نباید بیشتر از ۷۰ درصد باشد.
- دستگاه به دور از گرد و غبار نگهداری شود.
- محیط کاربری به گونه ای باشد که دستگاه در معرض تابش مستقیم و پیوسته آفتاب قرار نگیرد.
- برای استفاده از این دستگاه به ۳ مترمربع فضای آزمایشگاهی نیاز است.