

پایشگر سریع و دزیمر قابل حمل P100

ویرایش: دی ماه ۱۳۹۵



شرکت
پرلوتک تجهیزات هسته‌ای
(دانش نیاان)
شماره ثبت: ۵۰۰۹۳۶



شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه پایشگر سریع و دزیمر قابل حمل به شرح ذیل میباشد:

- 1- از ضربه های مکانیکی در حمل و نقل آنها باید جلوگیری شود، زیرا بلورهای NaI بسیار شکننده هستند.

- 2- محدوده دمایی دستگاه بین 10- تا 50 درجه سانتیگراد است.
- 3- دستگاه ضدآب و ضدضربه نیست.