

اسپکترومتر آزمایشگاهی

PTB-P101



Gamma Gauges



شرکت
پرتو تجزیه‌ریخت
(دانش بنیان)
شماره ثبت: ۵۰۴۳۶



شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه اسپکترومتر آزمایشگاهی به شرح ذیل می‌باشد:

- 1- دمای اتاق نباید بطور ناگهانی تغییر کند، زیرا چنین تغییراتی در دما می‌تواند باعث ترک خوردن بلور (TINaI) شود.

2- از ضربه های مکانیکی در حمل و نقل آنها باید جلوگیری شود، زیرا بلورهای NaI بسیار شکننده هستند.

3- محدوده دمایی دستگاه بین 10- تا 50 درجه سانتیگراد است.

4- دستگاه ضد آب و ضد ضربه نیست.