



نیاز های محیطی و دستگاه های مورد نیاز برای راه اندازی دستگاه (تهیه توسط مشتری)

دمای محیط کار:

Room temperature

نیاز خنک کنندگی:

چیلر با توان خنک کنندگی ۴ کیلو وات در دمای ۱۰ درجه

نیاز هوایی دستگاه :

۴۰ لیتر بر دقیقه هوای فشرده ی ۳ بار (عاری از روغن)

نیاز فضایی:

۲ متر مربع برای دستگاه فرمانتور ( ۲ متر طول\* ۱ متر عرض)