

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه

۱. نور محیطی حتی الامکان بدون تغییر باشد
۲. دور از امواج الکترومغناطیسی شدید
۳. دمای کاری بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد