

شرکت پویا فرآزما

مشخصات فنی دستگاه ترمومتر دیجیتال

شامل:

1. ابعاد $25\text{cm} \times 8\text{cm} \times 2\text{cm}$
2. صفحه نمایش LCD سیاه سفید
3. گیرنده دما با سیم 1 متری
4. رنج اندازه گیری دما $+110 - 50$ - درجه سانتیگراد
5. دقت اندازه گیری 0.1 درجه سانتیگراد
6. زمان لازم برای اندازه گیری دما 2 ثانیه

محدوده های آزمایش:

یکی از وسایل اندازه گیری مورد نیاز در آزمایشگاه دماسنج می باشد. در آزمایشگاه فیزیک حرارت از این وسیله در تمام آزمایش ها استفاده می گردد.

راهنمای کاربری:

1. بخش سنسور را در تماس با بخشی که لازمست دمایش اندازه گیری شود قرار دهید.
2. دماسنج را روشن نمایید.
3. پس از 2 ثانیه عدد روی دماسنج، دمای جسم را نشان می دهد.

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 10 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

1. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی،
2. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه.
3. صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاهها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
4. دستگاههایی که دست کاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویا فرآزما تعمیر شود.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

1. به رنج دمایی توجه شود، حداقل دمایی که دماسنج قادر است بخواند 50- و حداکثر 100+ می باشد.

2. حداکثر رطوبت 60%

جدول زمانبندی:

| 4 | 3 | 2 | 1 | زمان موضوع |
|-------------|---|---|---|--------------------------|
| انجام شده | | | | تدارکات و خرید قطعات |
| انجام شده | | | | ساخت و مونتاژ دستگاه |
| انجام شده | | | | کالیبراسیون و کنترل کیفی |
| آماده تحویل | | | | تحویل دستگاه ها |

