

۱. اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۱۲ مترمربع و یا بیشتر متناسب با نوع دستگاه.
۲. برق سه فاز ۲۵ آمپر.
۳. جهت جلوگیری از آسیب دیدگی پوشش سیم های الکتریکی در دمای کاری بدور از حرارت بالا نگهداری شوند.
۴. اطراف محل نصب دستگاه بایستی دارای فضای باز و کافی جهت جریان هوا و خنک کاری باشد.
۵. سیال خنک کننده (آب) ، برای خنک کاری دینامومتر های ادی کارنت و کارکرد دینامومترهای هیدرولیکی در محل نصب دستگاه ، موجود باشد.
۶. بهتر است دمای محیطی محل نصب کمتر از  $30^{\circ}\text{C}$  درجه سانتیگراد باشد.