


شرایط محیطی لازم برای استفاده و نگهداری دستگاه

-دمای کاری: ۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد

-رطوبت کاری: ۱۰ تا ۶۰٪ RH

-دمای نگهداری: ۵- تا ۴۵ درجه سانتی گراد

-رطوبت محیط: ۰ تا ۶۰٪ RH



NURARTA

OPTOELECTRONICS