

سنتام

ساخت و نصب تجهیزات آزمایشگاهی و مهندسی



دستگاه تست کشش و فشار یونیورسال
STM سری

مدل ایستاده



STM-1000
با فک و پیچ گیری
هیدرولیکی





STM-150
باکوره و فک دمای بالا

STM-250 با فک پنوماتیک

STM-400 با فک پنوماتیک

STM-600 با فک پنوماتیک

ویژگیها

- دقیق و تکرار پذیری بالا
- کنترل کامپیوترا و نرم افزار پیشرفته
- سهولت در استفاده و تعمیر و نگهداری آسان
- قابلیت تست طیف وسیعی از مواد
- گزارش پیشرفته
- طراحی مازوپلار
- لودسل، فک و فیکسچر های قابل تعویض

کاربردها:

دستگاه تست یونیورسال SANTAM برای آزمایشگاههای کنترل صنعتی و مراکز تحقیقاتی به کار می رود.

دستگاه قادر است خواص مکانیکی طیف وسیعی از مواد را مانند مواد زیر تست کند:


گرافیت	نمونه های ریختگی	فلزات
ورق و فویل	نمونه های جوشی	پلاستیکها
چسب	میکرگرد و تسمه	سرامیکها
قطعات خودرو	لاستیک	سیم و کابل
قطعات صنعتی کامل شده	الوار	کامپوزیتها
		تیوب و لوله

با استفاده از لوازم جانبی، آزمایشات زیر را می توان انجام داد:


(Ring Stiffness) تست سفتی رینگ
 سختی فوم
 (Creep) خرز
 (Relaxation) رهایش

برش
 خمیدگی (Flexure)
 تست شفقی
 کمانش

کشش
 فشار
 خمش
 چسبندگی (peel)



نمودار لحظه‌ای و کی بورد مجازی



نمونه گزارش حالت مقایسه چند نسخه داری

دستگاههای تست کشش و فشار یونیورسال

دستگاههای تست مواد مدل STM:

دستگاههای تست مواد سری STM برای تست آسان و دقیق مواد با هزینه کم طراحی شده اند. تک نولوژی پیشرفته و مهندسی کیفیت بالا کاربر را قادر می سازد تا با سرعت و قابلیت اطمینان بالاتست مواد را انجام دهد.

دستگاههای STM به گونه ای طراحی شده اند که برای تست طیف وسیعی از مواد بکار می روند. دستگاه نرم افزاری قدرتمند (STM Controller) دارد که قادر است دستگاه را کنترل کرده و مقادیر ابزارهای اندازه گیری آنرا را نمایش دهد.

تمامی روالهای تست مانند پارامترهای ورودی نمونه، روش تست، گزارش تست، کنترل حرکت دستگاه و نمایش مقادیر ابزارهای اندازه گیری همگی توسط نرم افزار صورت می گیرد.

برخی از ویژگیهای نرم افزار عبارتند از:

- نشان دادن و کالیبره کردن نیرو، تنش، جابجایی و کرنش
- نمودار تنش-کرنش یا نیرو-جابجایی
- کنترل سرعت، موقعیت، نیرو و کرنش*
- صفحه کلید مجازی

- تعریف روشهای تست (کشش، فشار، سیکلیک، مرحله ای، خرش*، رهایش*، سختی قوم* و ... و روشهای مورد نظر دیگر)


- تعریف گزارش تست (نقاط کلاسیک: پیک، شکست، تسلیم بالایی، تسلیم پایینی، تسلیم میانی، تسلیم به روش آفست - نقاط فیلتر شده: در نقاط مشخص شده نیرو، جابجایی، تنش، کرنش و میانگین یک محدوده - نقاط به روش کلیک کردن: امکان کلیک روی هر نقطه از نمودار)

- تغییر واحد (MKS, SI, BS و گزینه های قابل تعریف دیگر)


- مقایسه چند نتیجه (نمودار: امکان روی هم انداختن یا شیفت دادن نمودارها،

- نتایج: حد اکثر-حداقل، انحراف معمیار و میانگین هر نقطه از نمودارها)


- انتقال داده ها به نرم افزار اکسل مایکروسافت



وارد کردن ابعاد نمونه آزمایش و پارامترهای تست



تعريف نقاط داده و عنوانین داده (جدول گزارش)




آشکار کردن نقطه تسلیم بر اساس ۲/۰ درصد کرنش و ۵/۰ درصد Offset



فیکسچر تست پیچ و مهره




فک خشمی سه نقطه



فک خودکار با اکسترسومتر رزلوشن بالا



فک فشاری



انتقال داده ها به نرم افزار Excel مایکروسافت

مشخصات فنی

مشخصات مدل	مشخصات	STM-1000	STM-600	STM-400	STM-250	STM-150
ظرفیت	فاصله بین ستونها	100000,1000	60000 , 600	40000 , 400	25000 , 250	15000,150
فاصله بین ستونها	کل فاصله بین فکها ^۱	730	600	550	600	500
کل فاصله بین فکها ^۱	کورس عمودی فضای نسبت	700	850	710	610	690
کورس عمودی فضای نسبت	سرعت	1560~150	1610~150	1330~150	1330~150	1280~100
سرعت	زرولوشن جابجایی	180~0.001	200~0.001	250~0.001	250~0.001	(1000*)500~0.001
زرولوشن جابجایی	ابعاد (ارتفاع × عرض × طول)	0.03	0.03	0.04	0.04	0.1
ابعاد (ارتفاع × عرض × طول)	وزن (تقییبی) ^۱	1500 x 800 x 2800	1240 x 730 x 2800	1180 x 700 x 2500	1100 x 700 x 2400	1070 x 700 x 2430
وزن (تقییبی) ^۱	برق مصرفی (نکفان) ^۲	2600	2000	1400	1400	750
برق مصرفی (نکفان) ^۲	مشخصات مدل	220±10% , 50~60,25	220±10% , 50~60,20	220±10% , 50~60,12	220±10% , 50~60,12	220±10% , 50~60,8

مشخصات فنی مشترک

قابل نیرو (Load Frame):

- سیستم کامپیوتری (اندازه کیری و کنترل) - ارتباط با USB (RS-232) و داده های آنلاین
- کنترل کامپیوتری Crosshead - دارای لود باطری قاب نیرو و برد اندازه کیری الکترونیکی
- کنترل سرعت، موقعیت، نیرو و کرنش - یونیورسال (کشش و فشار)، بدون فکها
- کیوبورد کنترل Crosshead روی مانیتور و کیوبورد کامپیوتر (بالا، پایین، استارت، توقف و برگشت و صفر کردن مقادیر نیرو، جابجایی و کرنش)
- چهار پیچ برای تراز کردن دستگاه
- یونیورسال (کلیدهای بالا، پایین، استارت، توقف و برگشت)
- سیستم کامپیوتری (پیش بار داده شده)
- دقت سرعت ۰/۵٪ - سرعت تنظیم شده در حالت بدون بار یا بار ثابت
- برش نمونه بردازی داده ۱۰۰*۱۰۰*۵۰*۵۰ (نمونه کامل برثانیه از عبارت است از داده های نیرو، جابجایی و کرنش)
- میله های راهنمایی (بلوک متحرک) - میکروسوپوهای حدود کننده Crosshead به صورت مکانیکی
- کلید توقیف امنیتی از دستگاه
- کیوبورد کنترل (کلیدهای بالا، پایین، استارت، توقف و برگشت)
- اندازه کیری نیرو (Load):
- لود سیل، معلمکرد کشش و فشار
- استاندارد: ISO 7500, EN 10002.2, DIN 51221
- دقت: ۰/۵٪ - مقدار خوانده شده تا ۷٪ ظرفیت لود سل
- دقت: ۰/۵٪ - مقدار خوانده شده تا ۱/۲۵۰ لود سل*
- رزولوشن: ۱/۱۰۰۰۰*۱۳۰۰۰۰*۱۳۰۰۰۰*۱۳۰۰۰۰*۱۳۰۰۰۰*۱۳۰۰۰۰*
- نشان دادن نیرو و واحد: بر روی مانیتور بر اساس Kgf یا N یا lbf (قابل انتخاب)
- محافظت در برابر بار اضافی
- قابلیت تعویض لود سل (تا ظرفیت قاب نیرو)
- شناسایی اتوماتیک لودسل

اندازه کیری جابجایی:

- جابجایی Crosshead که توسط انکوکر اندازه کیری می شود
- ظرفیت: به اندازه کل جابجایی Crosshead
- دقت: ۰/۳ - ۰/۳ میلیمتر (در ۳۰۰ میلیمتر)
- نشان دادن کرنش و واحد: بر روی مانیتور بر اساس mm (100 mm/mm)

اندازه کیری کرنش*:

- اتصال انواع مختلف اکستنسیومتر: استرین گیگ، پتانسیومتر، خروجی آنالوگ و انکوکر
- ظرفیت: به اندازه کل جابجایی Crosshead
- دقت: ۰/۵٪ - مقدار خوانده شده
- رزولوشن: ۱/۱۰۰۰۰*۱۳۰۰۰۰*۱۳۰۰۰۰*۱۳۰۰۰۰*۱۳۰۰۰۰*
- نشان دادن کرنش و واحد: بر روی مانیتور بر اساس درصد طول اولیه
- شناسایی خود کار اکستنسیومتر

فکها، فیکسچر ها و لوازم جانبی*:

- فکهای خودکار (Wedge)، کیرهای، پنوماتیک، هیدرولیک، قرقه ای و ...
- فیکسچرهای فشار، خیش، بیچ و مهره، شکاف A شکل و
- فک ها و فیکسچرهای دیکر و درب محافظ در صورت سفارش
- کوره و چمپر در صورت سفارش

سخت افزار کامپیوتری*:

- کامپیوتر مستعین یا تجاری
- پردازنده P4 (با الاتر)، حداقل ۵۱۲ مگابایت RAM, ۱۲۰ گیگابایت HDD
- یک پورت سریال، یک پورت پارالل و یک پورت VGA
- مانیتور

نکات:

۱. با نکاهای Wedge استاندارد لودسل ۲. بدون فکها و لودسل

۳. برای باید بین نوسان ناگهانی بوده نوسان یا تراز بینش از ۱۰ درصد و لذا از این نکاه استفاده نمایند.

۴. بارگذاری افزایشی

نماینده



ساخت ایران

نتام



کارخانه (دققر و مومنتز):

ایران، تهران، کلومتر ۵ جاده قدیم کرج، خیابان نورد، بلوار ۱۷ شهریور، خیابان

پرسی کاز شمالی، نیش کوچه وزین، پلاک ۱۲

کارخانه (ماشین کاری):

ایران، تهران، کلومتر ۵ جاده قدیم کرج، خیابان نورد، بلوار ۱۷ شهریور، پلاک

۴۰۵، فکس: +۹۸۲۱ ۶۶۸۱ ۶۵۸۱ - ۰۹۸۲۱ ۶۶۷۶۱۲۳۰ - ۰۹۸۲۱ ۶۶۸۱ ۴۴۹۷

تلفن: ۰۸-۰۹۷۸۱ ۴۴۹۷۸۱ ۰۹۸۲۱ ۶۶۷۶۱۲۳۰ - ۰۹۸۲۱ ۶۶۸۱ ۴۴۹۷۸۱ ۰۹۸۲۱ ۶۶۷۶۱۲۳۰