



Global **M**aterial **T**esting **M**anufacturers

شرکت مواد ساخت آزما ویستا

شرایط محیطی سیستم

آب بدون حباب هوا

شرایط محیطی کار با دستگاه

۱. دمای محیط بایستی در حدود دمای اتاق و بین ۱۸ تا ۲۵ درجه سانتیگراد باشد.
۲. رطوبت بالای هوا در طولانی مدت موجب کاهش عمر دستگاه می گردد.
۳. محل قرارگیری دستگاه بایستی تراز بوده و در معرض لرزش نباشد
۴. با توجه به فشار بالا در سیستم، اتصالات و شلنگ‌های تحت فشار دور از قرار گرفتن در زیر چرخ، اجسام سنگین یا آسیب‌های مشابه حفظ گردند و از سالم بودن اتصالات اطمینان حاصل شود.
۵. توصیه می‌شود سیستم و کیوم برای مدت بیش از ۵ ساعت روشن نماند و در داخل محفظه بسته قرار نگیرد.