



نفت



RO 147

تعيين نقطه ابري شدن و ريزش محصولات نفتي

شرایط محیطی و ملزومات تاسیساتی

- آب مقطر
- دمای مطلوب ۱۰-۳۰ درجه سانتی گراد
- رطوبت: ۱۵٪-۸۰٪
- یخ بهداشتی