

## دستگاه تست ضربه شارپی

### توضیحات:

آزمون ضربه شارپی یکی از روش‌های استاندارد برای تعیین انرژی شکست مواد فلزی است. در صورتیکه زمان وارد شدن بار بیش از سه برابر دوره تناوب طبیعی یک قطعه باشد آن را بار استاتیکی و اگر کمتر از نصف دوره تناوب باشد آن را بار ضربه‌ای گویند. اساس آزمایش ضربه تعیین مقدار انرژی لازم جهت شکستن قطعه در اثر ضربه می‌باشد و این انرژی می‌تواند معرف چکش خواری فلز باشد.

دستگاه مورد آزمایش از یک پاندول مدرج تشکیل شده است که هنگام حرکت با نمونه برخود می‌کند. اختلاف ارتفاع پاندول، انرژی جذب شده توسط نمونه است که معمولاً به شکل انرژی بر واحد سطح تعریف می‌شود.

### آزمایش‌های قابل انجام:

- تعیین مقاومت فلزات در مقابل ضربه
- تخمین و طبقه‌بندی رفتار شکست ترد
- بررسی اثر حرارت در مقاومت فلزات به ضربه
- ارزیابی خصوصیات سطح مقطع شکست

### مشخصات:

- طراحی پاندول بر اساس مرکز ضربه
- صفحة مدرج
- اهرم رهاکننده چکش و اهرم اطمینان
- قطعات نمونه از جنس فولاد و برنج