

شرایط محیطی:

- محیط قرار گیری دستگاه بایستی تمیز و عاری گرد و خاک باشد (مانند آزمایشگاه های تشخیصی).
- تمیزکاری دستگاه باید به صورت مرتب و هر هفته صورت بپذیرد تا از ورود هرگونه ذرات به بخش اپتیکی دستگاه جلوگیری شود.
- محل قرار گیری دستگاه بایستی ثابت بود و در حین عملکرد دستگاه هیچ گونه ضربه یا لرزشی بر دستگاه اعمال نشود.
- دمای محیطی مطلوب در گستره 17 تا 30 درجه سانتی گراد قرار دارد.
- نقطه جوش در محل عملکرد دستگاه باید حداقل 97 درجه سانتی گراد باشد. در صورت متفاوت بودن این دما، بایستی تنظیمات لازم جهت انجام فرآیند تغییر کند.
- رطوبت نسبی محیط نباید در شرایط اشبا باشد. در صورت وجود چنین شرایطی بایستی به فروشنده اطلاع داده شود تا تغییرات لازم را اعمال کند.