

شماره :
تاریخ :
پیوست :

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری سنسورهای شتاب‌سنج سری VibNet 354

دمای محیط در حالت کار: $-40 \sim +85 \text{ }^{\circ}\text{C}$

دمای نگهداری: $-50 \sim +100 \text{ }^{\circ}\text{C}$

حداکثر شوک قابل تحمل: 1000 g

