

شرایط محیطی	
دمای کارکرد	+۸۵°C تا -۴۰°C
دمای نگهداری*	+۱۰۰°C تا -۵۵°C
ارتعاشات کارکرد	6g RMS (20Hz تا 2KHz ~ 10g شتابسنج)
شوک	1000g

\* در دماهای بالاتر از +۱۰۵°C و پایین‌تر از -۴۰°C کالیبراسیون کارخانه‌ای سنسور از بین می‌رود.