

### مشخصات فنی:

۱. منبع تغذیه DC دیجیتال- 30 ولت و 3 آمپر
۲. مولتی‌متر دستی دیجیتال
۳. برد مقاومت با مقاومت های بالا (در حد کیلو اهم)
۴. برد مقاومت دارای مقاومت پایین (زیر ۱۰۰ اهم)
۵. سیم های رابط

### محدوده های آزمایش:

هر دستگاه الکترونیکی ای دارای مقاومت درونی می باشد که در مواردی باید مقاومت درونی بالا و در مواردی لازمست دستگاه دارای مقاومت پایینی باشد. بوسیله این مجموعه می توانیم مقاومت داخلی منبع تغذیه و ولتمتر را بدست آورده و مورد تحقیق قرار دهیم.



### نگهداری و تعمیر:

۱. از کار در مکان هایی که نوسانات برق وجود دارد بپرهیزید.
۲. آب و مواد مرطوب روی دستگاه ریخته نشود.
۳. به دستگاه ضربه زده نشود.
۴. با ولتاژ کم روشن شود.
۵. از اتصال کوتاه مداوم خروجی جلوگیری شود.
۶. پس از اتمام کار کلید دستگاه را بر روی OFF قرار داده و کابل برق را قطع نمایید.