

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

الکتروموتور تکفاز ۶۰۰ وات DC بایستی برای راه اندازی دستگاه مهیا گردد. میز کار صلب و مناسب جهت قرارگیری دستگاه روی آن نیاز می باشد.