

شرکت پویا فرآزما

مشخصات فنی دستگاه آزمایش آونگ ساده مدل PFA-KP

شامل:

- ✓ دارای دو وزنه به جرم های 1000 و 500 گرم
- ✓ پایه آزمایشگاهی A شکل چدنی دارای سه پیچ قابل تنظیم جهت تراز نمودن دستگاه
- ✓ میله 1 متری
- ✓ زمانسنج و شمارنده دیجیتال رومیزی
- ✓ 1 سنسور نوری
- ✓ میله 20 سانت نگهدارنده سنسور نوری
- ✓ متر 3 متری

محدوده های آزمایش:

آونگ کاتر یا آونگ فیزیکی وسیله ای برای یافتن مرکز جسم یک جسم صلب است.

نگهداری و تعمیر:

1. دستگاه را در محل های با رطوبت بالا و دارای گازهای خورنده قرار ندهید.
2. پیچ فیکس کردن نخ را بیش از اندازه سفت ننمایید.
3. برای جابجا کردن دستگاه نخ و وزنه ها را از دستگاه جدا نموده و پس از ثابت شدن جای دستگاه مجدد نصب نمایید.
4. از نوسانات شدید گلوله اجتناب شود.

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 10 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

1. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی
2. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه.
3. صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاه ها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
4. دستگاه هایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویا فرآزما تعمیر شود.

5. خرابی ناشی از نوسانات برق و ضربه به سنسور

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- محدوده دمایی بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- 2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 85% - 10%

شرایط کالیبراسیون:
دستگاه نیاز به کالیبراسیون ندارد.

آزمون تحویل دهی:
دستگاه برای تحقیق یکی از قوانین فیزیک بوده و نیاز به نصب و راه اندازی و آموزش دارد.

جدول زمانبندی:

4	3	2	1	زمان
				موضوع
2 روز				تدارکات و خرید قطعات
4 روز				ساخت و مونتاژ دستگاه
3 روز				کالیبراسیون و کنترل کیفی
10 روزه				تحویل دستگاه ها

