


| مدل دستگاه : T1511 | کوره کالیبراسیون قابل حمل |
|--|---------------------------|
|  <p>۱- در بهترین حالت دمای اتاق آزمایشگاه بین ۱۸+ تا ۲۵+ درجه سلسیوس و در شرایط استفاده در سایت بین ۵+ تا ۴۰+ درجه سلسیوس ($+5$ to $+40$ °C)</p> <p>۲- در بهترین حالت رطوبت بین ۳۰ تا ۷۰ درصد رطوبت نسبی و در شرایط استفاده در سایت بین ۲۰ تا ۸۵ درصد رطوبت نسبی (20 to 85 %RH)</p> <p>۳- تغذیه برق: 220 ± 10 Volt و 50 Hz</p> <p>۴- دستگاه باید دور از تابش مستقیم نور خورشید ، در مسیر جریان هوای ناشی از سیستم گرمایش یا سرمایش</p> | |