

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه:

- ۱- آزمایشگاه می بایست دارای ولتاژ برق شهر (AC)، بدون نوسان در محدوده ۲۱۰ تا ۲۳۰ ولت باشد
- ۲- آزمایشگاه می بایست مجهز به چاه ارت باشد.
- ۳- رطوبت آزمایشگاه بین ۱۰ تا ۷۰ درجه باشد.
- ۴- دمای آزمایشگاه بین ۰ تا ۷۰ درجه باشد.