



نکات ایمنی مهم

- هنگام کار با این منبع تغذیه برای جریان‌های بیشتر از ۷ آمپر نیاز است که آب با دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد و با افت فشار حداکثر یک بار داخل منبع تغذیه جریان داشته باشد. (به جز در مواردی که زمان تست بسیار کوتاه باشد)
- هنگام کار با منبع تغذیه در حالت محلی، باید توجه شود که دمای نمایشگر نباید بیشتر از ۵۰ درجه سانتی‌گراد شوند، در صورتی که دما از این حد تجاوز کرد سریعاً منبع تغذیه خاموش گردد.
- ولولوم سمت راست که مربوط به تنظیم ولتاژ دیمر است توسط شرکت روی مقدار مورد نیاز برای لود ۰/۹ اهم تنظیم شده است و بدون هماهنگی با شرکت این ولولوم نباید تغییر کند.