

شرکت پویا فرآزما

مشخصات فنی دستگاه مشاهده ای اشعه ایکس

شامل:

- ✓ بدنه فلزی حفاظ گذاری شده برای عدم خروج اشعه ایکس
- ✓ دارای لامپ اشعه ایکس
- ✓ صفحه قرارگیری فیلم حساس عکاسی
- ✓ منبع تغذیه HV درونی برای برانگیختگی و تولید اشعه ایکس
- ✓ یک بسته داردی ظهور و ثبوت
- ✓ یک بسته فیلم حساس عکاسی

محدوده های آزمایش:

برای بررسی و نشان دادن اشعه ایکس بر روی فیلم حساس عکاسی و تحقیق عوامل موثر در جذب اشعه ایکس و یافتن موادی که بتوانند بعنوان آشکارساز اشعه ایکس در دزیمترها استفاده شوند.

نگهداری و تعمیر:

۱. دستگاه در معرض تغییرات دمایی شدید قرار نگیرد.
۲. در محل نوسانات برق وجود نداشته باشد.
۳. درب دستگاه هنگام استفاده حتما بسته باشد.

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت ۱۰ سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

۱. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی،
۲. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمایدستگاه.
۳. صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاهها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
۴. دستگاههایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویا فرآزما تعمیر شود.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- ۱- محدوده دمایی بین ۵۵ تا ۰ درجه سانتیگراد
- ۲- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه ۶۵٪ - ۱۰٪
- ۳- ولتاژ برق ثابت باشد.

شرایط کالیبراسیون:

دستگاه نیاز به کالیبره شدن ندارد.

آزمون تحویل دهی:

دستگاه نیاز به نصب و آموزش دارد، لذا نیروی شرکت جهت نصب و آموزش به محل خریدار فرستاده می شود.

جدول زمانبندی:

موضوع	زمان			
	۱	۲	۳	۴
تدارکات و خرید قطعات	۷ روز			
ساخت و مونتاژ دستگاه	۹ روز			
کالیبراسیون و کنترل کیفی	۳ روز			
تحویل دستگاه ها	۲۰ روز			

