

شرایط محیطی لازم برای نصب ، راه اندازی و نگهداری

دستگاه آشکارساز لیزر PHS v.1

رطوبت	دما	
٪۷۰	۱۰- تا ۴۰+	برد و ال سی دی (LCD & Board)
٪۷۰	۱۰- تا ۶۰+	پروب (Probe)