

## شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه پاشش حرارتی پلاسما

- کنتور برق سه فاز ۷۵ آمپر
- مجهز به چاه ارت
- اتاق آزمایشگاه با حداقل مساحت ۶۰ متر مربع
- امکان نصب تجهیزات چیلر (خنک سازی به وسیله آب)
- ترجیحا دور از نواحی مسکونی و درمانی به دلیل آلودگی صوتی
- نصب در اتاق مجهز به عایق صوتی