

شرایط محیطی لازم برای نصب ، راه اندازه و نگهداری تمامی دینامومترهای شرکت میتکران پارس اندیش باید دارای شرایط آزمایشگاهی در دمای ۰ تا ۶۵ باشد.

۱. اتاق آزمایشگاه با مساحت ۲۵ مترمربع
۲. کف اتاق با توجه به نوع دستگاه بتن ریزی شده و با توجه به نوع اتصالات استفاده شده مسیر خروجی آب باید مشخص باشد.
۳. اتاق باید مجهز به کولر و کانال تهویه هوا باشد باشد.