

توصیه های ایمنی

- ◀ از وارد آوردن ضربه به دستگاه به ویژه به قسمت لودسل و پانل کنترل دستی خودداری نمایید .
- ◀ دقت داشته باشید که دستگاه در حالت تراز نصب شده باشد.
- ◀ تا حد امکان دستگاه را در محیط پر گرد و غبار، در معرض رطوبت بالا و یا بخارهای اسیدی، لرزش، ارتعاش و نوسان قرار ندهید.
- ◀ از دستگاه در دمای بالاتر از 60 و پایین تر از 5- درجه سانتیگراد استفاده نکنید.
- ◀ از ریختن مایعات بر روی دستگاه خودداری نمایید.
- ◀ در مکان هایی که میدان های مغناطیسی و یا نویزهای الکتریکی شدید وجود دارد از دستگاه استفاده نکنید.
- ◀ از اعمال نیرو به لودسل بیش از ظرفیت آن پرهیز کنید. این کار موجب آسیب دیدن لودسل (اندازه گیری نیرو) می شود.
- ◀ هنگام گذاشتن یا برداشتن قطعه کار، از برخورد آن با قسمت های حساس دستگاه خودداری شود.
- ◀ تا جایی که ممکن است قطعه کار عاری از روغن و آلودگی ها باشد.
- ◀ تا حد امکان، برق دستگاه از برق تجهیزات دارای نویز مجزا بوده و دارای سیستم ارت باشد.
- ◀ هر چند وقت یکبار، سطح لغزش فک روی صفحه لغزنده را به گریس آغشته نمایید.