




Strain Gauge Apparatus

دستگاه اندازه‌گیری کرنش تیرهای فولادی



ویژگی های دستگاه

قابلیت نصب به کامپیوتر

مشخصات دستگاه

اندازه‌گیری تغییر مکان با گیج اندیکاتور

۵ عدد استرین گیج جهت اندازه‌گیری کرنش

در زوایای مختلف

سخت افزار الکترونیکی جهت تبدیل داده‌های

آنالوگ به دیجیتال

دیتا لاگر مناسب جهت نمایش مقدار کرنش

مکانیزم بارگذاری ثقلی بر روی تیرهای یک سر گیردار

۱۰ عدد استرین گیج به همراه چسب مخصوص جهت آموزش و نحوه چسباندن به دانشجویان

دستگاه دارای رنگ کوره‌ای می باشد