

شرایط محیطی نصب و راه‌اندازی دستگاه

دستگاه پرینتر سه بعدی F301 مناسب استفاده در محیط‌های صنعتی و آزمایشگاهی می‌باشد. به منظور افزایش عمر دستگاه، رعایت موارد ذیل توصیه می‌شود.

- ۱- دمای محیط کار دستگاه باید در محدود ۵ الی ۴۵ درجه سانتیگراد باشد.
- ۲- استفاده از دستگاه در محیط‌های دارای گرد و غبار ملموس توصیه نمی‌گردد.
- ۳- استفاده از دستگاه در مجاور کوره‌های القایی و سایر تجهیزاتی که سبب افت یا نوسان در ولتاژ شده و یا منجر به تغییر فرکانس برق می‌شوند مجاز نمی‌باشد.
- ۴- دستگاه نباید به طور مداوم تحت تابش نور آفتاب و یا تشعشع سیستم‌های حرارتی مشابه گرماتاب قرار گیرد.
- ۵- میز کار دستگاه لازم است تا حد امکان تراز باشد.
- ۶- دستگاه در هنگام کار نباید مقابل وزش باد کولر قرار گیرد.