

شرایط محیطی مورد نیاز دستگاه اندازه گیری دمای نرمی مواد مدل HVT-B3

1. محیط آزمایشگاه تمیز و عاری از گرد و غبار باشد.
2. دمای محیط حدود 25 درجه و رطوبت کمتر از 80%.
3. میز به ابعاد 200*70*80 Cm (ارتفاع* عرض* طول) با تحمل وزن حدود 150 کیلوگرم.
4. کامپیوتر با قابلیت نصب ویندوز 7 و دارای 4 پورت USB2.00.
5. دو عدد پریز تک فاز 16 آمپر.
6. روشنایی به مقدار کافی.
7. فضای مورد نیاز جهت نصب حدود 4 متر مربع و به گونه ای باشد که امکان دسترسی به پشت دستگاه به منظور تعمیرات و تنظیمات احتمال میسر باشد.