



ویرا ابزار آزما

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

دستگاه برش مستقیم پنوماتیکی

<ul style="list-style-type: none">- اتاق آزمایشگاه سر پوشیده به مساحت حداقل ۱۲ متر مربع و ارتفاع حداقل ۳ متر- تعبیه دستگاه بر روی یک سطح و یا ترجیحا یک میز فلزی به ابعاد ۱×۲ متر در ارتفاع حدودا ۸۰ سانتی متر از سطح زمین	محل نصب
برق شهری ۲۲۰ ولت	برق
رایانه و یا لپ تاپ برای نصب و اجرای برنامه دستگاه	تجهیزات جانبی لازم